

## Compania Azomures a demarat o ancheta interna în urma exploziei produse în noaptea de marti spre miercuri

**Compania Azomures a demarat o ancheta interna în urma exploziei produse în noaptea de marti spre miercuri la combinatul Azomures, precizând ca va coopera cu autoritatile care au responsabilitati în acest domeniu.**

"Compania a început o ancheta interna asupra incidentului tehnic. Cooperam cu autoritatile care au responsabilitati în acest domeniu si vom furniza informatiile necesare. Prioritatea companiei este de a asigura în primul rând siguranta angajatilor si a comunitatii locale, iar modul în care a fost tratat incidentul tehnic a demonstrat eficacitatea masurilor de oprire în caz de urgenta. Recunoastem îngrijorarea comunitatii locale cu privire la amploarea evenimentului si oferim asigurari ca exista masuri care pot limita, în orice moment, escaladarea unui incident tehnic la una dintre instalatiile de pe platforma. Azomures ramâne o instalatie industrială de top, cu standardele UE de siguranta în vigoare", informeaza compania Azomures într-un comunicat transmis miercuri AGERPRES.

Ministrul Economiei, Claudiu Nasui, a declarat pentru AGERPRES ca în urma incidentului nu s-au înregistrat emisii de amoniac la nivelul platformei si nici comunitatea locala nu a fost pusa în pericol.

"Am stat în contact permanent cu reprezentantii companiei. Ne-au informat ca situatia s-a stabilizat la scurt timp dupa incident. De asemenea, ne-au informat ca nu s-au înregistrat emisii de amoniac la nivelul platformei si nici comunitatea locala nu a fost pusa în pericol. O persoana a fost ranita pe platforma, un angajat al instalatiei la care s-a produs explozia. Din cauza exploziei, unele ferestre s-au spart si cioburile i-au provocat o rana la unul dintre antebrate. Înțelegem ca a fost deja externat. Compania a început o ancheta interna asupra incidentului tehnic", a precizat Claudiu Nasui.

La o ora dupa miezul noptii, la 01:02, a avut loc o explozie pe platforma Azomures, la instalatia Amoniac 3, care se afla în ultima faza a procesului de repornire, iar un barbat de aproximativ 50 de ani a suferit o fractura de membru superior.

"Operatorii instalatiei au aplicat procedurile specifice de oprire de urgenta, iar Serviciul Privat de Urgenta Falck Azomures si ISU Mures au intervenit pentru stingerea incendiului, cu zona izolata. Nu s-au înregistrat emisii de amoniac la nivelul platformei si, pe tot parcursul interventiei, siguranta altor angajati, functionarea celorlalte instalatii de pe platforma si comunitatea locala nu au fost puse în pericol. Cel mai important lucru pe care îl putem spune este ca a existat o singura persoana ranita, un angajat al instalatiei Amoniac. Din cauza exploziei, unele ferestre s-au spart si cioburile i-au provocat o rana la unul dintre antebrate. Colegul nostru a fost transportat la spital, a primit toate îngrijirile medicale necesare si a fost deja externat", se arata în comunicatul companiei Azomures.

În urma evenimentului a fost transmis un mesaj RO-ALERT de informare a populatiei din zona limitrofa a operatorului.

Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU) a scris, miercuri, pe Facebook, ca incendiul izbucnit la coloana de sinteza de la instalatia de amoniac a Combinatului Chimic Azomures a fost lichidat, urmând ca o echipa experti ai Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, condusa de adjunctul inspectorului general, sa se deplaseze la Târgu Mures.

"Pompierii militari au actionat rapid în vederea localizarii incendiului, acesta manifestându-se local, la nivelul aparaturii din proximitate si la capetele de teava, în sprijinul lor venind si un echipaj CBRN, pentru efectuarea masuratorilor specifice în cazul producerii unor astfel de situatii de urgenta care implica substante periculoase. Coloana de sinteza de la instalatia de amoniac unde a izbucnit incendiul a fost depresurizata, incendiul a fost lichidat, iar în aceste momente, preventiv, zona este supravegheata în continuare de echipajele de interventie. De asemenea, pâna la acest moment, nu au fost depistate substante periculoase în atmosfera", conform DSU.

Potrivit sursei citate, la locul evenimentului au fost alocate resurse din cadrul ISUJ Mures, respectiv trei autospeciale de stingere cu apa si spuma, o autospeciala pentru descarcerare, o autospeciala CBRN, o autoscara, cinci ambulante SMURD (una de terapie intensiva mobila cu medic), patru ambulante SAJ, un punct de comanda mobil si doua autospeciale de prima interventie si comanda. De asemenea, la misiune a intervenit si Serviciul privat pentru situatii de urgenta cu trei autospeciale de stingere.